

Biotooprapport: 193

Algemene informatie

Naam: Ter Leede
Plaats: Leerdam

Adres:
Lingedijk 2
4142 LD Leerdam




Parameters voor de berekening

Maaiveldhoogte: 2,7 meter t.o.v. NAP
Evt. stellinghoogte: 0 meter
Lengte van het gevlucht: 25,6 meter


Aantal hoogtemetingen binnen 400 meter: 260943
Aantal hoogtemetingen die de biotoopnorm overschrijden: 46754

Resultaten - kaarten

Hoogtemetingen die de biotoopnorm overschrijden



Gestandaardiseerde sectorscores



0 100 200 300 400 m

Topografische Ondergrond © Topografische Dienst Kadaster

categorie	1	2	3	4	5
kleur	yellow	orange	red-orange	red	dark red

sectorscore	1	2	3	4	5	rest
kleur	light green	yellow	orange	red-orange	red	dark red
percentage	14%	24%	17%	6%	20%	19%

Resultaten - hoofdwindrichtingen

Noord: 102
Noordwest: 46
West: 84
Zuidwest: 117

Noordoost: 84
Oost: 96
Zuidoost: 100
Zuid: 55

Resultaten - totaal

Totaalscore: 684 = Slecht

Beschrijving veldwerk

De molen heeft een slechte molenbiotoop. De windtoetreding wordt aan alle zijden belemmerd, of door bebouwing, hoge gebouwen op het industrieterrein en flatgebouwen, of door begroeiing, populieren en wilgen. Ook de Lingedijk met wegbepanteling geeft een flinke windbelemmering.

Biotooprapport: 193

Foto's

N



NO



O



ZO



Z



ZW



W



NW



Fotograaf: Dhr. T. van Hoof i.s.m. dhr. M. Dwarswaard